

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Генеральный директор
КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»
Т. Ю. Якуба
"18" мая 2015г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека»
1.2. Адрес объекта: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина д. 57
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 304,1 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: 349,0 кв. м
1.4. Год постройки здания – 1908г., последнего капитального ремонта – 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека», ДВГНБ.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство культуры Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 61

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - культура
2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению их безопасности и комфортного пребывания в библиотеке.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): - все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: не обслуживаются.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 15 человек.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшая автобусная остановка – «Истомина», «Главпочтамт», автобусы: № 14, 19, 29, 55, 56 троллейбусы № 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта около 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые - регулируемый*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (ступеньки, высокие бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

На основании Охранного обязательства пользователя недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) №53 от 05.05.2014г. объект не доступен полностью

для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями, для глухих и слабослышащих, для инвалидов колясочников и для слепых и слабослышащих. Обслуживание МГН производится по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского 1/72 и на сайте библиотеки <http://www.fessler.ru>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны.
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны.
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

Объект не доступен полностью для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями, для глухих и слабослышащих, для инвалидов колясочников, для слепых и слабослышащих. ВНД (К,О,С,Г,У). В октябре 2015г. будет произведено обследование здания на предмет возможности по производству работ по программе «Доступная среда»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (К,О,С,Г,У), технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): не требуется

Согласование: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (дата): _____ 2015 г. на сайте www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающие к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 1 л.
3. Путей движения в здании	на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте	на 2 л.

Члены комиссии:

Директор технический

Начальник участка

Юрисконсульт

Д.А. Куликов

В. Ю. Мелёхин

А.В. Филаткин

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ХКО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

О.В. Свионтковская

Председатель ХРО Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Е.А. Зенкина

Председатель ХКО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»

В.П. Саржевский

к Акту обследования к паспорту доступности от «18» мая 2015 г.

I Результаты обследования:**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)****КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»****г. Хабаровск, ул. Истомина д. 57**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет						
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№1				
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку) ДВГНБ	ДП – И (У)		№1	Технические решения невозможны.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию (участку) ДП – И (У). Технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры.

к Акту обследования к паспорту доступности от «18» мая 2015 г.

I Результаты обследования:**2. Входа (входов) в здание****КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»****г. Хабаровск, ул. Истомина д. 57**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержа ние	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		Фото №2	Наружной лестницы нет, имеется две ступени по всей длине крыльца.	К, О, С		
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		Фото №2	Навес, водоотвод, подогрев отсутствует.			
2.4	Дверь (входная)	есть		Фото №2	отсутствует контрастная маркировка	К,О,С,Г,У		
2.5	Тамбур	есть		Фото №3	Грязезащитное покрытие не закреплено	К		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Доступные входы не оборудованы знаками доступности	К,О,С,Г,У		

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	-------------------------------	------------	---------------------

Наименование структурно- функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Вход в здание	ДП – И (Г,У)		№2,3	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание ДП – И (Г,У). Технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры.

к Акту обследования к паспорту доступности от «18» мая 2015 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)****КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»****г. Хабаровск, ул. Истомина д. 57**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Ширина коридора 1,1м что меньше нормы.	К		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		Фото №4	Отсутствуют предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, рельефные обозначения этажей.	К,О,С,Г,У		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН Доступный маршрут не обозначен знаками	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У		
--	-------------------------------	------	--	--	---	----------------------------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ДВГНБ	ДП – И (О, Г, У)		№4	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) ДП – И (О, Г, У). Технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры.

к Акту обследования к паспорту доступности от «18» мая 2015 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»****г. Хабаровск, ул. Истомина д. 57**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		Фото №5	Высота стойки выше нормы и составляет 1,1м, что больше нормы.	К		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Информирующие обозначение помещений отсутствуют.	С		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ВНД (К,О,С,Г,У)		№5	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона обслуживания инвалидов недоступны для всех категорий инвалидов. Технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры.

к Акту обследования к паспорту доступности от «18» мая 2015 г.

I Результаты обследования:**КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»****г. Хабаровск, ул. Истомина д. 57****5. Санитарно-гигиенических помещений**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержан ие	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		Фото №6	Рядом с унитазом отсутствует место для размещения кресла- коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В туалетной комнате отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения. Отсутствуют специальные знаки и отсутствует система тревожной сигнализации			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,С,Г,У)		№6	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно – гигиенические помещения недоступны для всех категорий инвалидов. Технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры.

к Акту обследования к паспорту доступности от «18» мая 2015 г.

I Результаты обследования:**6. Системы информации на объекте (на всех зонах)****КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»****г. Хабаровск, ул. Истомина д. 57**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидов со слуховым аппаратом	Г		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие индукционной петли для мест обслуживания инвалидов по слуху	Г		
6.3	Тактильные средства	нет			Информационные обозначения отсутствуют.	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Отсутствие знаков и символов, идентичных знакам нормативных документов по стандартизации	К,О,С,Г,У		

II Заключение по зоне:

Наименование	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

структурно-функциональной зоны				к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Система информации на объекте	ДП - И (К, О, У)			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно
 ** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Система информации на объекте ДП - И (К, О, У).
 Технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры.

Результаты фотофиксации.




Фото №1



Φοτο№2



Φοτο №3



Φοτο №4



Φoto №5




Φoto №6


Контрольная форма обследования доступности приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН.

Наименование объекта: КГБНУК «ДВГНБ»




Адрес: г. Хабаровск, ул. Истомина,




Дата обследования: 15.05.2015


п/п	Элемент доступности	Метод обследования	Параметр доступности	Выявленные отклонения (фотография барьера + результаты измерение + краткое описание результата осмотра).	Возможные решения
Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию (участок)					
Вход (входы) на территорию					
1.1.	Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудованы и доступны для МГН (высота бордюра 140-160 мм, линия безопасности на расстоянии 420 мм от края бордюра) Наличие на остановке схемы движения к объекту для МГН.	☐ Да ☒ Нет Осмотр Измерение			



		☐ Да ☒ Нет Осмотр.	Оптимальная ширина 2000 мм минимум 1000 мм максимальная длина 6000 мм  «Истомина» линия безопасности отсутствует, высота бордюра 180мм	
1.2.	Наличие маршрута от пункта прибытия МГН к объекту, который не требует использования пандуса?	☐ Да ☒ Нет Осмотр	Если Да, расположение маршрута:	Отсутствует
Путь (пути) движения на территории				



1.3.	Является ли маршрут движения гладким, обозначенным и с нескользящим покрытием?	☐ Да ☒ Нет Осмотр		 Асфальтовое покрытие. Фото №1	
1.4.	Какова общая протяженность маршрута доступного для МГН от остановки общественного транспорта до объекта?	Измерение		250м	
1.5.	Ширина просветов ячеек на пути движения не должна превышать 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками	☐ Да ☒ Нет Измерение		Отсутствуют	
1.6.	Имеются ли на маршруте движения места отдыха с возможностью вызова и ожидания помощи?	☐ Да ☒ Нет		Отсутствует место отдыха	




		Осмотр:			
1.7.	Ширина доступного маршрута движения не менее 0.9 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение		10,5м	
1.8.	Если маршрут пересекает бордюр, есть ли там пандус?	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Отсутствует пандус	
1.9.	Уклон съезда с тротуара не более 1:12, до 1:10 на протяжении не более 10 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствует уклон	
Лестница наружная					
1.10	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.	☐ Да ☒ Нет		Отсутствует наружная лестница	




		Измерение:			
1.11	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствует наружная лестница	
1.12	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м .	☐ Да ☒ Нет Измерение		Отсутствует наружная лестница	
1.13	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. - Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м .	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Отсутствует наружная лестница	

		☐ Да ☒ Нет Измерение:			
1.14	При ширине лестниц 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни .	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствуют разделительные поручни	
Пандус (наружный) на объекте отсутствует					
Автостоянка и парковка на объекте отсутствуют					
Раздел 2. Входы в здание.					
Общие требования к зоне					



2.1.	Доступен ли главный вход в здание? Если главный вход недоступен, имеется ли другой доступный вход?	☐ Да ☒ Нет Осмотр: ☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
2.2.	Оборудованы ли доступные входы знаками доступности? Имеется ли устройство для вызова персонала? Кнопка вызова не выше 0,8 м от уровня пола	☐ Да ☒ Нет Осмотр: ☒ Да ☐ Нет Осмотр:	 	 1,6м	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры



		Измерение				
Лестница наружная						
2.3	Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м и более следует дополнительно предусматривать разделительные поручни.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Наружной лестницы нет, имеется две ступени по всей длине крыльца, ширина ступени 2,6м. Разделительные поручни не требуются.	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры	
2.4.	Для открытых лестниц – ширина проступей и высота подступенка должна быть от 0,35 до 0,4 м, от 0,12 до 0,15 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			-	
2.5.	Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		2 ступени.		

2.6.	Расстояние между поручнями открытой лестницы не менее 1,0 м .	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Поручни отсутствуют.	
2.7.	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей предупредительные тактильные полосы за 0,8 – 0,9 м шириной 0,3 – 0,5 м .	☐ Да ☒ Нет Осмотр: ☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствует выделение цветом и фактурой, отсутствуют предупредительные тактильные полосы.	
Пандус (наружный)					
2.8	Ширину марша пандуса следует принимать при исключительно одностороннем движении не менее 1,0м, в остальных случаях – по ширине полосы движения. Поручни в этом случае принимать по ширине полосы движения по ширине пандуса .	☐ Да ☒ Нет Измерение:			



2.9	Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон всех пандусов и лестниц, а также у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45 м на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), у пандусов – дополнительно и на высоте 0,7 м (п. 5.2.15).	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Пандус отсутствует.	
2.10	Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не должна превышать 0,8м при уклоне не более 1:20 (5%)	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Пандус отсутствует.	
2.11	Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0 – 9,0 м длины марша пандуса, также при каждом изменении направления пандуса	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Пандус отсутствует.	



2.12	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Пандус отсутствует.	
2.13	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:		Поручни у стены отсутствуют.	
2.14	Колесо - отбойные устройства высотой 0,1 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Колесо - отбойные устройства отсутствуют.	
Входная площадка (перед дверью)					


2.15	Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: Навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий – подогрев поверхности покрытия . Поверхности покрытий входных площадок и тамбуров должны быть: твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1 – 2%	☐ Да ☒ Нет Осмотр: навес		 Входной площадки нет. Навес, водоотвод, подогрев отсутствует.	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
2.16		☐ Да ☒ Нет Измерение:			
2.17	Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4x2,0м или 1,5x1,85м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:		1,1x2,6м	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры


		☐ Да ☒ Нет Измерение:			
2.18	Ширина просветов дренажных ячеек не должна превышать 0,013 м, а длина 0,015 м. Предпочтительно применение решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствуют дренажные ячейки.	
Дверь (входная)					
2.19	Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:		 Входная дверь состоит из 2х створок по 0,6м каждая, имеется	

				возможность открывания 2х створок.	
2.20	Смотровые панели в полотнах наружных дверей заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых располагается в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Смотровые панели отсутствуют	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
2.21	Нижняя часть стеклянных дверных полотен должна быть защищена противоударной полосой на высоту не менее 0,3 м от уровня.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Двери деревянные	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры

2.22	Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0,1 м, шириной не менее 0,2 м, Высота от поверхности пути на уровне не ниже 1,2 м, не выше 1,5 м	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:		Двери деревянные	
2.23	Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014	☐ Да ☒ Нет Измерение:		0,025м	
2.24	Усилие открывания двери на путях эвакуации с ручками нажимного действия не должно превышать не должно превышать 50 Нм.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			

2.25	Усилие для распашных дверей с доводчиком 19,5Нм Дверь должна закрываться с задержкой минимум 5 секунд при открытии на 90 градусов	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:			
Тамбур входной					
2.26	Глубина тамбуров и тамбур - шлюзов не менее 2,3 при ширине не менее 1,5м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		 1,25x2,19м	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры



2.27	Минимальное свободное пространство между дверями тамбура не менее 1,4 м плюс ширина двери, открывающаяся внутрь. Свободное пространство у двери со стороны защелки «от себя» не менее 0,3м, «к себе» не менее 0,6 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение: ☒ Да ☐ Нет Измерение:		1,7м 0,4м – 0,6м	
2.28	Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола. Если это невозможно – грязезащитное покрытие должно быть закреплено на поверхности пола.	☒ Да ☐ Нет Осмотр:		Грязезащитное покрытие не закреплено.	



2.29	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету не менее 1,0 м, приспособленные для пропуска инвалидов на креслах-колясках. Дополнительно к турникетам боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других категорий МГН. Ширину прохода не менее 1м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствуют.	
------	--	---	--	--------------	--




Раздел 3. Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).



ОБЩИЕ требования к зоне.


3.1	Имеется ли хотя бы один доступный маршрут во все места общего пользования и обслуживания? После входа в здание имеется доступная для МГН, в том числе инвалидов колясочником информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест	☐ Да ☒ Нет Осмотр: ☐ Да ☒ Нет		На объекте отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН	
-----	---	--	---	---	--




	общего пользования и обслуживания МГН.	Осмотр:			
3.2	Доступный маршрут имеет ровную поверхность, обозначен знаками и имеет нескользящее покрытие.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Доступный маршрут не обозначен знаками	
3.3	Зона отдыха и ожидания для инвалида на кресле-коляске или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего через 25 – 30 м, и не менее одной на каждом доступном этаже.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Зона отдыха отсутствует	



3.4	Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, имеют закругленные края и не выступают более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. Указатели на отдельно стоящей не более чем на 0,3 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			
3.5	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами следует устанавливать ограждения, имеющие размер в свету по высоте менее 1,9 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			-


3.6	В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ковры с ворсом высотой ворса более 0,013 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:		 0,004м	
3.7	В местах перепада уровней пола в помещении для защиты от падения следует предусматривать ограждения высотой в пределах 1 – 1,2 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:		 0,9 м	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон).					




3.8	Ширина при движении кресла-коляски: в одном направлении - не менее 1,5м; при встречном движении – не менее 1,8 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:		 1,1 м	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
3.9	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство для: поворота на 90° - равное - 1,2 х 1,2 м разворота на 180° - равное - диаметр 1,4 м .	☐ Да ☒ Нет Измерение:		1,3м	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры



3.10	Высота коридоров не менее 2,1 м.	☒ Да ☐ Нет Измерение:		3,6м	
3.11	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью не менее 1,2 м	☒ Да ☐ Нет Измерение:		 1,4м	
Лестница (внутри здания).					
3.12	Предупреждающие указатели, контрастно окрашенная поверхность на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом путей движения на расстоянии 0,6 м. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения	☐ Да ☒ Нет Измерение:		 отсутствуют	- Технические решения невозможны из-за архитектурно- планировочных особенностей здания- памятника истории и культуры


	дверного полотна должны быть обозначены.				
3.13	Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса 0,3 м (от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение	☐ Да ☒ Нет Измерение:		 не выступают.	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
3.14	Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м Расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045м для гладких поверхностей и не менее 0,06м для шероховатых поверхностей	☐ Да ☒ Нет Измерение: ☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствуют поручни у стены.	
3.15	Ребро ступени должно иметь закругление радиусом не более 0,05 м	☒ Да ☐ Нет		0,05м	

		Измерение:			
3.16	Бортики на боковых краях ступеней высотой не менее 0,02 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Бортики отсутствуют.	
3.17	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		0,9 м	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
3.18	Дополнительные поручни следует предусматривать при ширине марша лестницы 4,0 м и более.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Дополнительные поручни не требуются, ширина марша лестницы 0,9м	

3.19	Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Поручень перил с внутренней стороны лестницы отсутствует.	
3.20	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Отсутствуют рельефные обозначения этажей	
Пандус (внутри здания). нет					
Лифт пассажирский (или подъемник). нет					
Дверь.					



3.39	Ширина дверных проемов в стене, а также выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		 0,75 м	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
3.40	Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		0,025м	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).					
3.41	Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей, должен иметь выход наружу из здания на прилегающую территорию	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Пандус, служащий путем эвакуации со второго и вышележащих этажей отсутствует	



3.42	Каждая зона безопасности оснащена селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с диспетчерской или с помещением пожарного поста (поста охраны)	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
3.43	Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
3.44	На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
4. Зона целевого назначения объекта (оказания услуг).					




4.1.	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и МГН	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
4.2	Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствует информационные обозначения помещений	
4.3.	Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			


	приспособления для перемещения МГН.				
4.4	Наличие не менее 5% мест для инвалидов и МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН)	☐ Да ☒ Нет Измерение:			
4.5	При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) для обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть доступны инвалидам	☒ Да ☐ Нет Измерение:			
4.6	Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4	☒ Да ☐ Нет Измерение:			
4.7	Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола.	☐ Да ☒ Нет		Выключатели 1,5м Розетки 0,4м	


		Измерение:			
4.8	Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов расположены на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов отсутствуют.	
5. Санитарно-гигиенические помещения.					
Туалетные комнаты и кабины.					
5.1.	Специально оборудованные для МГН места во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения для посетителей.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры

5.2	В общем количестве кабин уборных общественных и производственных зданий доля доступных для МГН кабин должна составлять 7%, но не менее.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
5.3	В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Рядом с унитазом отсутствует место для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
5.4	В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-.	☐ Да ☒ Нет Измерение:			- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры

5.5	Двери должны открываться наружу.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
5.6	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, установлены откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		В туалетной комнате отсутствуют откидные опорные поручни, штанги, поворотные или откидные сидения.	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
5.7	Размеры универсальной кабины в плане не менее: ширина – 2,2 м, глубина – 2,25 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		1,2х1,6м.	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры

5.8	Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		отсутствуют в санитарно-бытовом помещении.	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
5.9	Следует применять унитазы, имеющие опору для спины	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Отсутствуют унитазы имеющие опору для спины	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
5.10	Диспенсер для туалетной бумаги может использоваться МГН без посторонней помощи	☒ Да ☐ Нет Осмотр:			
5.11	У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая, ванная и т.п.) имеются специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м.	☐ Да ☒ Нет Измерение:		Отсутствуют специальные знаки	

5.12	Доступные для МГН санитарно-бытовые кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта).	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Отсутствует система тревожной сигнализации	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
5.13	В доступных кабинках водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.	☒ Да ☐ Нет Осмотр:		 Кран с рычажной ручкой и термостатом	

5.14	Унитазы имеют автоматический слив воды или слив с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Унитазы не имеют автоматического слива воды, слив с ручным кнопочным управлением отсутствует.	Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
5.15	Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов-колясочников. Размещение зеркала над раковиной должно быть удобным для инвалидов – колясочников.	☐ Да ☒ Нет Измерение ☐ Да ☒ Нет Измерение		Раковина для мытья рук не доступна для свободного пользования МГН, зеркало над раковиной отсутствует.	- Технические решения невозможны из-за архитектурно-планировочных особенностей здания-памятника истории и культуры
Душевые кабины /ванные комнаты. на объекте отсутствуют					
Бытовые комнаты (гардеробные)					
5.21	Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной и рабочей одежды)	☐ Да ☒ Нет			

	- высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне	Измерение:			
5.22	Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м	☐ Да ☒ Нет Измерение:			
5.23	Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей	☐ Да ☒ Нет Измерение:			
6. Система информации на объекте.					
6.1	Наличие на объекте оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Отсутствует оборудование.	

						
6.2	Наличие кнопки вызова помощи в зоне ожидания помощи для МГН, доступной для инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:	 		Отсутствует кнопка вызова.	
6.3	Оборудование индукционной петлей мест обслуживания инвалидов по слуху. Наличие пиктограммы, подтверждающей доступность мест обслуживания инвалидам со слуховым аппаратом.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			Отсутствует индукционная петля.	
6.4	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными)	☐ Да ☒ Нет				

		Осмотр:			
6.5	Знаки и символы должны быть идентичными, соответствовать знакам в нормативных документах по стандартизации	☐ Да ☒ Нет Осмотр:		Отсутствуют знаки и символы.	
6.6	Система средств информации обеспечивает: - непрерывность информации, -своевременное ориентирование и опознание объектов и мест посещения; - возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
6.7	Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, и	☐ Да ☒ Нет			

	должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.)	Осмотр:			
6.8	Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией	☒ Да ☐ Нет Осмотр:			Световая, синхронно со звуковой сигнализацией
7. Доступность услуг.					
7.1.	Наличие стандарта качества или декларации качества обслуживания МГН на объекте.	☐ Да ☒ Нет			

		Осмотр:			
7.2.	Наличие технологии обслуживания МГН на объекте, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
7.3.	Наличие программы подготовки персонала объекта для обслуживания МГН, согласованной с общественными организациями инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
7.4.	Наличие системы подготовки персонала объекта для понимания потребностей в помощи, оказания помощи инвалидам при обслуживании, с участием в подготовке персонала общественных организаций инвалидов и ведомостей сдачи тестов персоналом по результатам учебы.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			

7.5.	Наличие план работы предприятия на текущий календарный год по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов с учетом их первоочередных потребностей.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
7.6.	Наличие перспективного плана работы предприятия минимум на три календарных года по формированию доступной среды, согласованного с общественными организациями инвалидов.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			
7.7.	Наличие внешнего мониторинга качества доступности и качества услуг объекта для МГН, проводимого при	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			

	участии общественных организаций инвалидов.				
7.8.	Наличие в доступной форме для МГН информации об доступных услугах объекта, порядке оказания помощи и обслуживания, схемы движения по прилегающей территории и объекту МГН.	☐ Да ☒ Нет Осмотр:			

Председатель комиссии паспортизируемого объекта:

Генеральный директор ДВГНБ

 Т.Ю. Якуба

Члены комиссии:

Директор технический

 Д.А. Куликов

Начальник участка

 В.Ю. Мелехин

Инженер АХЧ

 Д.А. Асеев

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ХКО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

 О.В. Свионтковская

Председатель ХРО Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

 Е.А. Зенкина

Председатель ХКО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»



 В.П. Саржевский



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»
С. Ю. Якуба Т. Ю. Якуба
" 20 " мая 2015г.

АНКЕТА
информация об объекте социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека» «Дальневосточная государственная научная библиотека»
1.2. Адрес объекта: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 57
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 304,1 кв. м
1.4. Год постройки здания – 1908г., последнего капитального ремонта – 2012г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека», ДВГНБ.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): министерство культуры Хабаровского края
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 61

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) - культура
2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению их безопасности и комфортного пребывания в библиотеке.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): - все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*: не обслуживаются.
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 15 человек.

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшая автобусная остановка – «Продмаш», «Автопарк», автобусы: № 14, 19, 29, 55, 56. троллейбусы № 1.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта около 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые - регулируемые*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (ступеньки, высокие бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНИП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны.
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны.
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Заполняется на основании описания параметров доступности.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека»
- 1.2. Адрес объекта: 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина д. 57
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 304,1 кв.м
- 1.4. Год постройки здания - 1908., последнего капитального ремонта – 2012г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры «Дальневосточная государственная научная библиотека», ДВГНБ.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 1/72
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): министерство культуры Хабаровского края
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 680000 г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 61

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - культура
- 2.2 Виды оказываемых услуг: осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе по обеспечению их безопасности и комфортного пребывания в библиотеке.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): - все возрастные категории
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития. не обслуживаются.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 15 человек в день

2.7 Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Ближайшая автобусная остановка – «Истомина», «Главпочтамт», автобусы: № 14, 19, 29, 55, 56 троллейбусы № 1

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: да.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта около 250 м

3.2.2 время движения (пешком): 10 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые – регулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (ступеньки, высокие бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:
На основании Охранного обязательства пользователя недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) №53 от 05.05.2014г. объект не доступен полностью для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями, для глухих и слабослышащих, для инвалидов колясочников и для слепых и слабослышащих. Обслуживание МГН производится по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского 1/72 и на сайте библиотеки <http://www.fessl.ru>

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны.
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны.
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ:

в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Объект не доступен полностью для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалидов с умственными отклонениями, для глухих и слабослышащих, для инвалидов колясочников, для слепых и слабослышащих. ВНД (К,О,С,Г,У). В октябре 2015г. будет произведено обследование здания на предмет возможности по производству работ по программе «Доступная среда»

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ВНД (К,О,С,Г,У), технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*): не требуется

Согласование: -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края (*дата*):

_____ 2015 г. на сайте www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » мая 2015 г.
2. Акта обследования объекта: от « 18 » мая 2015 г.

Председатель комиссии паспортизируемого объекта:

Генеральный директор ДВГНБ

Якуба Т.Ю. Якуба

Члены комиссии:

Зам. директора УСПИ по г. Хабаровску Н.М. Наумов
Зам. наг. УСПИ по Северному округу Т.Ю. Нербаева
Зам. наг. УСПИ по Центральному округу А.А. Мотва
Зам. наг. УСПИ по Южному округу Е.А. Крушова
Зам. наг. УСПИ по Междуреченскому окр. В.В. Заринина
Наг. сектора ресурсного обеспечения А.С. Кудыкина

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Председатель ХКО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Свионтковская О.В. Свионтковская

Председатель ХРО Общероссийской общественной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»

Зелкина Е.А. Зелкина

Председатель ХКО Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»

Саржевский В.П. Саржевский

Вед. специалист сектора ресурсного обеспечения
Т.А. Черевко Чиф

Приложение к паспорту доступности

КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека»

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. руб.	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6	7
1.	Территория прилегающая к зданию Отсутствие информационных знаков, указателей					Обслуживание МГН производится по адресу г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского 1/72 и на сайте библиотеки http://www.fessler.ru
2.	Входы в здание Присутствует кнопка вызова персонала на высоте 1,4м от уровня пола					
3. 3.1 3.2	Пути движения внутри здания Отсутствует информация о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН в помещениях целевого назначения					

	Доступный маршрут не обозначен знаками					
4. 4.1	Зоны целевого назначения здания Отсутствуют информирующие обозначения помещений					
5. 5.1 5.2	Санитарно-гигиенические помещения Двери туалета не оборудованы специальными знаками, в т.ч. рельефными Туалет не оборудован системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением персонала					
6.	Система информации На объекте нет оборудования, позволяющего получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидов по слуху, зрению					

* Технические решения невозможны из – за архитектурно – планировочных особенностей здания – памятника истории и культуры.